

DIYARBAKIR TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ


İMAR DURUMU

Sayı :
Konu : İmar Durumu

Tarih :
03/02/2025

İmar durumu ve inşaat şartları meri planı imar mevzuatına uygun olarak boş arsa için aşağıda gösterilmiştir. Bu imar durumu ile yalnız proje tanzim ettirebilir. İnşaat yaptırılmaz. İmar planında ve mevzuatta bir değişikli olması halinde hiç bir hak idda edilemez.

K
1
1000



İLİ : DIYARBAKIR	Kat Adedi :	TAKS % max : 0.55
İLÇESİ : YENİŞEHİR	Bina Yüksekliği : SERBEST	TAKS % min : 0.40
MAHALLESİ : DÖKMETAŞ	Bina Derinliği :	KAKS % : 1.00
DIYARBAKIR TEKSTİL İHTİSAS OSB	Ön Bahçe Mesafesi : 13	İmar Şartları Çaphe Saha Çatı Katı Yapılabilir
NO : 7/3G	Yan Bahçe Mesafesi : 10	
	Arka Bahçe Mesafesi : 12	
	Kot Alınacak Nokta :	ZEMİN DURUMU
Kadastro	Pafila	a).....alanındadır.
	Ada	b)Sismik Etüdü gereklidir.
L44-D-23-D-2-D	2211	c)Sondaj Etüdü gereklidir.
	Parsel Yüz Ölçümü	
	4	
	8.808,64m2	

İmar durumu imar plan ve imar mevzuatına uygun olarak tanzim ve imza edildi.

DÜZENLEYEN

ONAYLAYAN

Abdullah DAĞTEKİN
Harita Mühendisi
Sicil No: 14760

